



# CITTA' DI NICOTERA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
AREA TECNICA

Prot. n.

Nicotera, 06.07.2023

Alla Prefettura  
di  
Vibo Valentia

Oggetto : Trasmissione semestrale degli elenchi relativi agli abusivismi edilizi. Adempimenti previsti dal D.P.R. 380/2001.(Periodo Gennaio – Giugno 2023).

In riferimento alla nota in oggetto si trasmette in allegato elenco riepilogativo relativo alle opere abusive censite nel I° semestre 2023.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Amelia Pagano Mariano)

# CITTA' DI NICOTERA


## Prov. Di Vibo Valentia

Elenco riepiogativo dei rapporti di Polizia giudiziaria e delle ordinanze di sospensione relativa ad opere o lottizzazioni abusive

### I° SEMESTRE ANNO 2023

ORGANO ACCERTARE DATA ACCERTAMENTO	RESPONSABILE DELL'ABUSO	UBICAZIONE DELLE OPERE ABUSIVE E DATI CATASTALI	OGGETTO DELLE OPERE ABUSIVE	NATURA DELL'ABUSO	ORD. SOSPENSIONE LAVORI	ORDINANZA DEMOLIZIONE	PROVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DELL'OPERA AL COMUNE E RICEVUTA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE
Stazione Carabinieri di Nicotera e Ufficio Tecnico Comunale 18.01.2023	██████████, nato a ██████████ ed ivi residente alla via ██████████	Località Colle Gagliardo. Foglio di mappa 19, particella 562	Realizzazione di un fabbricato costituito da tre corpi di fabbrica uno a ridosso dell'altro, dei tre uno è una tettoia con struttura in legno lamellare, due erano adibiti ad abitazione, la cui struttura verticale non è stata possibile identificare in quanto erano intonacati all'esterno, la struttura del tetto di copertura risulta essere in legno lamellare.	D.P.R. 380/2001 art. 31		Ordinanza Ingiunzione di demolizione n. 2 del 10.02.2023	

<p>Stazione Carabinieri di Nicotera 10.06.2023</p>	<p>██████████ nato a ██████████ il ██████████ residente a ██████████ in via ██████████, n. ██████████.</p>	<p>Nicotera Via Barriera - Foglio 18, part. 31 sub 1-2-3-4-5-6-7-9</p>	<p>I lavori eseguiti al fabbricato sono difformi rispetto ai titoli autorizzati presentati presso questo ufficio, nello specifico si sono riscontrate al piano terra le seguenti difformità:  1. era prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica posto in aderenza sul lato nord dello stesso immobile e non è stata realizzata;  2. volumetria in eccesso al piano terra per come quantificata nel calcolo volumetrico del permesso di costruire 18 del 29/08/2013 Signor ██████████ e ██████████, in quanto erano previste 531 mc ne sono state riscontrate circa 589 mc;  3. in altezza in quanto l'altezza massima di progetto a dalle norme tecniche è di 11 metri alla gronda, di fatto si è riscontrata un'altezza massima di circa 12,50;  4. a nord dell'immobile (nel terreno retrostante) erano previsti dei parcheggi per l'attività commerciale che non sono stati realizzati.</p>	<p>D.P.R. 380/2001 art. 31</p>			
--	--	--	---	--------------------------------	--	--	--



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Amelia Pagano Marriano)